

大阪市住之江区平林南一丁目7番65号
株式会社サキシマ
代表取締役 上青木 一夫 殿

近畿地方整備局
大阪港湾・空港整備事務所長
下田 潤一
(公印省略)

請負工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に書面により、説明を求められます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は、下記のとおりです。

記

- 工事名 大阪港南港東地区流出防止柵改良工事
- 工期 令和7年9月1日 ～ 令和8年1月30日
- 完成検査年月日 令和8年2月6日
- 評定結果
 - 評定点 75点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 送付先
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目2番1-1500号
国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 総務課 総務課長
TEL 06-6574-8561 FAX 06-6577-2265
- 手続き等の問い合わせ先
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目2番1-1500号
国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 総務課 契約審査係
TEL 06-6574-8561 FAX 06-6577-2265

別表 1

項目別評定点

項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	4.1 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	13.0 / 13.0点
	. 工程管理	6.9 / 8.1点
	. 安全対策	6.2 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形 及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	9.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性（加点のみ）	施工条件等への対応	3.3 / 7.3点
5 . 創意工夫（加点のみ）	創意工夫	2.9 / 5.7点
6 . 社会性等（加点のみ）	地域への貢献等	3.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等		0.0 点
評定点合計		75.0 / 100.0点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	C
		形状	C
		その他	C
2．技術特性	C	工法等	C
		その他	-
3．自然条件	C	湧水・地下水	-
		地質	-
		地形	C
		気象・海象	C
		その他	C
4．社会条件	C	障害物	C
		近接施工	C
		騒音・振動	C
		水質汚濁	C
		工事区域	C
		作業用道路・ヤード	C
		供用規制	C
		その他	C
5．マネジメント特性	B	他工区調整	C
		住民対応	B
		関係機関対応	C
		工程管理	C
		品質管理	C
		安全管理	C
		その他	-
6．特別考慮要因	-		
工事区分		岸壁工事（杭式栈橋を除く）	
「易、やや難、難」評価		易	
工事難易度評価（ ～ ）			