


平成30年10月16日
国際物流戦略チーム第29回幹事会
資料1-3

台風21号における関西国際空港の復旧状況

大阪航空局

関西国際空港の被災状況




早期復旧の足取り

	① 緊急再開	➡ ② 部分再開	➡ ③ 全面再開
時期	2018年9月7日 (被害発生後3日)	2018年9月14日 (被害発生後10日)	2018年9月21日 (被害発生後17日)
復旧概況	T2 国内線の再開	<ul style="list-style-type: none"> ・T1 国内・国際線の部分再開 ・T2 全面再開 ・国際貨物地区の部分再開 	T1 全面再開
	<ul style="list-style-type: none"> ・二期島離着陸施設 ・T2国内線ターミナルビル ・T2国際線ターミナルビル (9月8日部分再開) 	<ul style="list-style-type: none"> ・A滑走路再開 ・誘導路、エプロンの部分再開 ・T1 4F南側チェックイン機能復旧 南ウイング再開 CIQ機能復旧 	<ul style="list-style-type: none"> ・誘導路、エプロンの全面再開 ・T1 4F北側チェックイン機能復旧 北ウイング再開

※T1:第1ターミナルビル T2:第2ターミナルビル
 ※空港機能の本格復旧に向けて引き続き対応中

関西国際空港の復旧状況



第1貨物代理店ビル前


2018年9月4日時点



2018年9月11日時点



関西国際空港連絡橋の復旧状況



新関西国際空港(株)様
9月15日公表資料

別紙1 関西国際空港連絡橋 復旧工事状況 鉄道桁の移動

ジャッキアップおよび桁の位置調整



ジャッキアップ前 (9月14日 16時頃)

位置調整後 (9月14日 17時頃)

別紙2 関西国際空港連絡橋 復旧工事状況 軌道の補修

レールのゆがみの補修




補修前 (9月5日 11時30分頃)

補修後 (9月15日 5時30分頃)

関西国際空港連絡橋の復旧状況

台風第21号による関西国際空港連絡橋の被災状況

位置図



※海上での作業を予定している来年春頃の天候が安定し、作業に支障が生じない場合

橋梁の損傷状況



西日本高速道路(株)様9月18日公表資料

関西国際空港連絡橋 損傷橋桁の撤去状況

撤去状況(全景)



撤去状況(近景)

撤去桁吊り上げ状況



撤去桁吊り上げ状況



西日本高速道路(株)様9月14日公表資料

関西国際空港における貨物専用便の便数推移

